

TECHMOT - EKSPERT



Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Majątkowe

41-200 Sosnowiec, ul. Legionów 2B/28

tel./fax +48 32 266 59 72 GSM +48 601 828 464
www.techmotekspert.pl techmotekspert@data.pl



Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych
"POLEKSMOT" w Katowicach, zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym

WYCENA Nr: TE-0400419

z dnia: 2019/05/20

Rzeczoznawca : mgr inż. Mirosław Łagodziński - RS000124

Zleceniodawca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: ul. 3-go Maja 41, 41-200 Sosnowiec

Zlec. pismo, znak:

z dnia: 2019/04/23

Właściciel: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: ul. 3-go Maja 41

Dokument: dowód rejestracyjny seria: DR/BAM numer: 1585860

Zadanie: ustalenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

Podstawę sporządzenia opinii stanowi zlecenie Zamawiającego celem ustalenia wartości rynkowej pojazdu dla potrzeb sprzedaży.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] V-2019

Marka: FIAT

Model pojazdu: Ducato 33 2.3 M-jet Kat. E4 3.3t

Wersja:

Nr rejestracyjny: SO88062

Rok prod.: 2007

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: ZFA25000001168718

Data pierwszej rejestracji	2007/04/17
Data ważności badania technicznego	2019/04/12
Data oględzin	2019/04/24
Miejsce oględzin	ul. 3-go Maja 41, 41-200 Sosnowiec śląskie
Wskazanie drogomierza	193538 km
Okres eksploatacji pojazdu (07/04/17-19/05/27)	145 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow. / Ładowność	3300 kg / 1300 kg
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem, wydłużony 4 drzwiowy 3 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3450 mm
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2287 ccm / 88kW (120KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	13	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Alternator wzmocniony	14	Przegroda przestrzeni ładunkowej przeszklona
3	Fartuchy p/błotne tyłne	15	Przygotowanie do montażu radia

4	Fotel kierowcy z podłokietnikiem z reg. wys. z reg. lędźwiową	16	Szyby atermiczne
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	17	Szyby przednie regulowane elektr.
6	Fotel pasażera podwójny	18	Światła p/mgienne tylne
7	Immobilizer	19	Światło dodatkowe STOP
8	Kolumna kierownicy regulowana	20	Uchwyty do mocowania ładunków
9	Komputer pokładowy	21	Wskaźnik min. poziomu oleju
10	Listwy do mocowania ładunku w ścianie bocznej	22	Wspomaganie układu kierowniczego
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	23	Zamek centralny zdalnie sterowany
12	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Hak holowniczy	162
2	Klimatyzacja	511
3	Radioodtwarzacz CD	68

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 215/70 R15C 109S AGILIS+ TL		35
Przednie prawe:	MICHELIN 215/70 R15C 109S AGILIS+ TL		35
Tylne lewe:	MICHELIN 215/70 R15C 109S AGILIS+ TL		45
Tylne prawe:	MICHELIN 215/70 R15C 109S AGILIS+ TL		45

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu stwierdzono:

SILNIK: kpl. z osprzętem, rzędowy o zapłonie samoczynnym, chłodzony cieczą. Rozruch silnika łatwy, praca równa w pełnym zakresie prędkości obrotowych. Wskaźniki dynamiczne pracy silnika w normie. Układ chłodzenia szczelny. Układ zasilania z pompą wtryskową szczelny. Elementy układu wydechowego powierzchniowo skorodowane. Osprzęt silnika kpl. bez śladów nadmiernego zużycia eksploatacyjnego.

PODWOZIE: podzespoły przeniesienia napędu z manualną skrzynką biegów kpl. technicznie sprawne. Podzespoły zawieszenia przedniego i tylnego oraz układu kierowniczego kpl. w stanie zwiększonego zużycia eksploatacyjnego. Obręcze kół jezdnych wykonane z wylotek stalowych, bez uszkodzeń zewnętrznych.

NADWOZIE: typu furgon. Poszycia obłachowania zewnętrznego kpl. bez uszkodzeń mechanicznych, z rozległymi uszkodzeniami korozyjnymi obłachowania w części dolnej nadwozia. Słupki tyłu górny lewy powgniatany. Błotnik przedni lewy odgięty. Dach przedni z ogniskami korozji. Żebro dachu tylne wgniezione. Zderzak przedni prawy rozcięty. Zderzak przedni środkowy wgnieciony. Zderzak przedni lewy obtarty. Listwa dolna drzwi tyłu prawych odkształcona. Obudowa lusterka zewnętrznego prawego obtarta. Obudowa lusterka zewnętrznego lewego obtarta. Powłoka lakiernicza, w kolorze czerwonym, zmatowiała, z miejscowymi odbiciami. Wyposażenie wnętrza kabiny kpl., podniszczone. Poszycia tapicerskie foteli zabrudzone, poplamione, poszycie poduszki fotela kierowcy porozrywane. Układ wentylacyjno-grzewczy bez widocznych uszkodzeń.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE: instalacja elektryczna z akumulatorem, przewodami i odbiornikami prądu kpl. Lampa zespolona tylna prawa popękana.

OGUMIENIE: kpl. bez uszkodzeń awaryjnych, częściowo zużyte eksploatacyjnie.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA NETTO (144 mies.)	15 150 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	741 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 94 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	227 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 8 540 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 789
Aktualność badań technicznych	-5,0	- 789
Konieczne naprawy pojazdu	-44,1	-6 962

KOMENTARZ

Poszycia tapicerskie siedzeń zabrudzone, poplamione, porozrywane.

Ogniska korozji elementów obłachowania zewnętrznego nadwozia, z ubytkami powłoki lakierniczej.

Wartość rynkowa netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, przy uwzględnieniu stanu technicznego, zakresu koniecznej naprawy uszkodzeń awaryjnych, czasookresu i warunków użytkowania, stanu dbałości i utrzymania oraz relacji między popytem a popytem, określona na dzień 27 maja 2019 roku wynosi:

7500 PLN

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych)

I. Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

II. Opinię sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zleceniodawca.

Integralną część opinii stanowi 50 szt. fotografii badanego pojazdu, zestawionych na załączonej płycie CD.


III. Klauzule i ograniczenia:

1. Aktualność wyceny : okres 1 miesiąca od daty wykonania operatu.
2. Oszacowana wartość rynkowa stanowi podstawę negocjacji i może odbiegać od ostatecznej ceny kontraktowej ustalonej między kupującym i sprzedającym.
3. Nin. opinia techniczna nie obejmuje badania oryginalności numerów identyfikacyjnych pojazdu i nie może być w takich celach wykorzystywana.
4. Opinia nie może być publikowana w jakimkolwiek dokumencie bez zgody Wykonawcy, względnie bez uzgodnienia formy i treści takiej publikacji.
5. Informacje zawarte w nin. opinii nie mogą być bez zgody Wykonawcy powielane w części lub w całości, względnie kopiowane w jakiegokolwiek innej postaci.

Pieczętka firmowa

TECHMOT-EKSPERT
Mirosław Łagodziński
Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Majątkowe
41-200 Sosnowiec ul. Legionów 2B/28
NIP 644-187-61-50, REGON 273527879

Pieczętka, podpis rzeczoznawcy



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDUdo wyceny nr: **TE-0400419**

z dnia: 2019/05/20

Rzeczoznawca : mgr inż. Mirosław Łagodziński - RS000124

Zleceniodawca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: ul. 3-go Maja 41, 41-200 Sosnowiec

Zlec. pismo, znak:

z dnia: 2019/04/23

Właściciel: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: ul. 3-go Maja 41

Dokument: dowód rejestracyjny seria: DR/BAM numer: 1585860

Zadanie: ustalenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] V-2019

Marka: FIAT

Model pojazdu: Ducato 33 2.3 M-jet Kat. E4 3.3t

Wersja:

Nr rejestracyjny: SO88062

Rok prod.: 2007

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Wycena na podstawie pojazdu: FIAT Ducato 33 2.3 M-jet Kat. E4 3.3t Fhl4/3 2287 ccm 88 kW

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (NETTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2011	05	23200	23200
2010	05	20800	20800
2009	05	18700	18700
2008	05	16850	16850
2007	05	15150	15150
2006	05	13650	13650

WARTOŚĆ BAZOWA NETTO (144 mies.) **15 150 PLN**Normatywny okres eksploatacji **144 mies.**DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) **2007/04/17**Rzeczywisty okres eksploatacji **145 mies.****KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ** - **94 PLN po korekcie:** **15 056 PLN****LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2007.02-2007.05

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Hak holowniczy	1,00			3,47	0,31	162
2	Klimatyzacja	0,25			4,10	0,83	511
3	Radioodtwarzacz CD	1,00			1,46	0,31	68

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **741 PLN****KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE** **741 PLN po korekcie:** **15 797 PLN**Przebieg normatywny **288 000 km**Przebieg rzeczywisty odczytany **193 538 km****KOSZT NAPRAWY NETTO (Naprawa konieczna)**Stawka mech. / blacharska **100,00 PLN/rbg**Stawka lakiernicza **110,00 PLN/rbg**Urealnienie (zmniejszenie) cen części **79,0 %**

Części plus normalia	705,31 PLN
Robocizna	4 608,00 PLN
Materiały lakiernicze i inne	1 648,66 PLN
RAZEM	6 961,97 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 789
Aktualność badań technicznych	-5,0	- 789
Konieczne naprawy pojazdu	-44,1	-6 962
KOREKTY RÓŻNE	- 8 540 PLN	po korekcie: 7 257 PLN

STAN OGUMIENIA:


Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia	Lewe:	567	35*						Prawe:	567	35*					
	Tylna	Lewe:	567	45*					Prawe:	567	45*					
KOREKTA ZA OGUMIENIE										227 PLN		po korekcie:		7 484 PLN		

WARTOŚĆ RYNKOWA NETTO PO ZAOKRĄGLENIU **7 500 PLN**

Pieczęćka firmowa

TECHMOT-EKSPERT
Mirosław Łagodziński
 Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Majątkowe
 41-200 Sosnowiec ul. Legionów 2B/28
 NIP 644-187-61-50, REGON 273527879

Pieczęćka, podpis rzeczoznawcy



SYGNATURA AKT : 0400419

DANE POJAZDU

MARKA : FIAT

TYP/MODEL : DUCATO (250) / MODEL PODSTAWOWY

NR REJESTRACYJNY/NR IDENT. : SO88062 / ZFA25000001168718

PIERWSZA REJESTR. : 17.04.2007

K O S Z T Y N A P R A W Y B E Z V A T	PLN 9 615.30
V A T 23.00 %	PLN 2 211.52
K O S Z T Y N A P R A W Y Z V A T	PLN 11 826.82

, 20.05.2019



K A L K U L A C J A N A P R A W Y NR TE-0400419		20.05.2019*	
R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG		CENA =100.00	PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE		JC	OPER. CENA
KOD CZ			
3741	SCIANA BOCZNA T L D NAPRAWA	30.0*	300.00
3742	SCIANA BOCZNA T P D NAPRAWA	50.0*	500.00

L A K I E R O W A N I E (według AZT)

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- CZESCI MONTAZ WYBUD - 2-WARSTW-UNI	JC
2105	PROG DRZWI S L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	13.0
2106	PROG DRZWI S P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	13.0
2244	PROG DRZWI PRZ P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	11.0
0741	BLOTNIK PRZ L	ODNOWA LAKIERU	9.0
2243	PROG DRZWI PRZ L	ODNOWA LAKIERU	8.0
2351	DACH PRZ	ODNOWA LAKIERU	22.0
2389	ZEBRO DACHU T	ODNOWA LAKIERU	11.0
3577	SŁUPEK TYŁU GÓR L	ODNOWA LAKIERU	11.0
3741	SCIANA BOCZNA T L D	ODNOWA LAKIERU	16.0
3742	SCIANA BOCZNA T P D	ODNOWA LAKIERU	16.0

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE		KOSZT.MAT.
2105	PROG DRZWI S L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	97.93
2106	PROG DRZWI S P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	97.93
2244	PROG DRZWI PRZ P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	65.29
0741	BLOTNIK PRZ L	ODNOWA LAKIERU	72.94
2243	PROG DRZWI PRZ L	ODNOWA LAKIERU	36.47
2351	DACH PRZ	ODNOWA LAKIERU	413.30
2389	ZEBRO DACHU T	ODNOWA LAKIERU	130.68
3577	SŁUPEK TYŁU GÓR L	ODNOWA LAKIERU	112.44
3741	SCIANA BOCZNA T L D	ODNOWA LAKIERU	252.24
3742	SCIANA BOCZNA T P D	ODNOWA LAKIERU	252.24

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER. CENA
WSPÓŁCZYNNIK 110.00 PLN/RBG		
CZAS LAKIEROWANIA	130.0	
PRZYGOTOWANIE METAL	23.0	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	153.0	1683.00
KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ		261.15
ODNOWA LAKIERU		1270.31
STAŁA MATERIAŁOWA METAL		117.20

K A L K U L A C J A N A P R A W Y		NR	TE-0400419	20.05.2019*
C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E		CENNIK STAN		: 01.05.2019 / 05
KOD CZĘŚCILOŚĆ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY		CENA
0281	ZDERZAK PRZ S	5510-00-2097900P		95.43I
0292	ZDERZAK PRZ P	5510-00-2097908Q		96.68I
0789	ZEST MOC BŁOTN PRZ L	PATRZ NR 0791		
0791	5 CZĘŚĆ MOC BŁOTNIK L	0001378530080		25.05
0811	NAPIS NA SILNIKU L	0001356392080		53.35
2105	PROG DRZWI S L	0001342236080		219.44
2106	PROG DRZWI S P	0001342236080		219.44
2246	SZKIELET DRZWI P P	0001344184080		1200.88
2988	LISTW OZD DRZ SKRZ P	57709502		74.23I
3282	LAMPA TYLNA P KPL	304488S		166.67I
3506	WZMOC P PODLOGI S	0001371924080		242.03
3508	WZMOC P PODLOGI T	0000053135017		100.61
4535	POSZYCIE FOTEŁA P L	+0000060911343		798.97

K A L K U L A C J A K O Ń C O W A		PLN	PLN
ROBOCIZNA	BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM	292.5 JC X 100.00 PLN/RBG	2 925.00	
RAZEM ROBOCIZNA			2 925.00
L A K I E R O W A N I E			
	KOSZTY ROBOCIZNY	1 683.00	
	KOSZTY MATERIAŁU	1 648.66	
RAZEM LAKIEROWANIE			3 331.66
C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E			
	NORMALIA (2.0%)	3 292.78	
		65.86	
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE			3 358.64
K O S Z T Y N A P R A W Y B E Z V A T			9 615.30
VAT 23.00 %			2 211.52
K O S Z T Y N A P R A W Y Z V A T			11 826.82

OBJAŚNIENIA:

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.

+ = OKREŚLENIE NR KOLORU

KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA

)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC

LICENCJA 31033000

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ

T AUTOMOTIVE GMBH

31.05.2019

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA

I = CZĘŚĆ(I) IDENT.

ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE

STRONA KONTROLNA NR TE-0400419

20.05.2019*

SYGNATURA 0400419

MARKA FIAT DUCATO (250) MODEL PODSTAWOWY
 NUMER VIN ZFA25000001168718 NR REJ. SO88062 KOD TYPU 08 93 01

NR UŻYTK./RZECZOZNAWCY : 310330 31033000 CLASSDIRECT REL 18.10
 WERSJA NUMER 50.1810.01

DATA WYLICZENIA : 31.05.2019
 DATA KALKULACJI : 20.05.2019

KODY WERSJI WYPOSAŻENIA
 - WERSJA WYPOSAŻENIA : T2 V2 W2 W6 X1 Y8 Z8

CZĘŚCI ZAMIENNE/LAKIEROWANIE
 - RODZ.OPER/NR KODU/INFO : E 0281 ----> SM 903 / E 0292 ----> SM 903
 ET 2244 LO / E 2988 ----> SM 906
 E 3282 ----> SM 929 / N 0291 LO / N 0741 LO
 N 3281 LO / N 3619 LO / N 3620 LO
 E 0789 ----> E 0791 Z / ET 2244 ----> TE 2246 Z
 E 0292 ----> N 0281 Z / E 0292 ----> N 0281 LO
 ET 2244 ----> N 1482 Z / ET 2244 ----> N 1482 LO

STAWKI GODZINOWE
 - BAZA CZASOWA : 10 JC=1 RBG
 - MECH-BLACH. : 100.00 PLN/RBG
 - LAKIEROWANIE - AZT : 110.00 PLN/RBG

KODY WARUNKOWE RF
 - KODY AKTYWNE : 51 100.00

CZĘŚCI ZAM.
 - DATA CEN CZĘŚCI ZAM. : 01.05.2019
 - DATA CEN CZĘŚCI MASTERA: 01.05.2019
 - DOSTAWCA CZĘŚCI IDENT. : 903 INTER CARS
 906 POLCAR
 929 EDPOL

LAKIEROWANIE
 - RODZ OPER./KOD CZĘŚCI : LE 2105 / LE 2106 / LE 2244 / LI 0741
 LI 2243 / LI 2351 / LI 2389 / LI 3577
 LI 3741 / LI 3742

IŁOŚĆ POZYCJI
 - UJĘTYCH : 28
 - MUTACJI : 4

PODSUMOWANIE KALKULACJI
 ROBOC: 2 925.00 LAK : 3 331.66 CZĘŚ: 3 358.64
 NAPR: 9 615.30 VAT : 2 211.52 NAPR: 11 826.82

DANE SZCZEGÓŁOWE :

SYSTEM AUDATEX

STRONA KONTROLNA NR TE-0400419

20.05.2019*

E 3282		SM MM-O-PL-929	IT 3742 50	LI 3742	ET 2244
I 3577	5	N 3281	IT 2243 8	E 0292	SM MM-O-PL-903
E 4535		E 2988	SM MM-O-PL-906N	3620	E 3508
IT 3741	30	LI 3741	N 3619	E 3506	N 0741
I 0741	5	I 2351	3	I 2389 5	E 2106
I 3505	20	E 0281	SM MM-O-PL-903N	0291	E 2105
E 0811		E 0789			I 0291 5

911

SYSTEM AUDATEX

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: TE-0400419

z dnia: 2019/05/20

Rzeczoznawca : mgr inż. Mirosław Łagodziński - RS000124

Zleceniodawca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: ul. 3-go Maja 41, 41-200 Sosnowiec

Zlec. pismo, znak:

z dnia: 2019/04/23

Właściciel: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: ul. 3-go Maja 41

Dokument: dowód rejestracyjny seria: DR/BAM numer: 1585860

Zadanie: ustalenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] V-2019

Marka: FIAT

Model pojazdu: Ducato 33 2.3 M-jet Kat. E4 3.3t


Wersja:

Nr rejestracyjny: SO88062

Rok prod.: 2007

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: TE-0400419

z dnia: 2019/05/20

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] V-2019

Marka: FIAT

Model pojazdu: Ducato 33 2.3 M-jet Kat. E4 3.3t

Wersja:

Nr rejestracyjny: SO88062

Rok prod.: 2007

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t



Fot.1



Fot.2



Fot.3



Fot.4



Fot.5



Fot.6



