

RAPORT Z PRZEGLĄDU OKRESOWEGO URZĄDZENIA

Nazwa Klienta:		Adres pracy urządzenia:		
Imię i nazwisko	Stanomir	Czas trwania przeglądu	Od godz. 20	DOJAZD (STREFA/RYCZAŁT):
Osoba kontaktowa	Zdob		do godz.	
Model urządzenia	RA 50A 1BC	Stan licznika	9048 004	Nr seryjny

Jazda próbna	funkcja	prawidłowo	wymaga naprawy	funkcja	prawidłowo	wymaga naprawy
		dozowanie	✓		układ szczotek	
	układ jezdny		✓	układ elektryczny	✗	
	układ ssący		✓	wygląd zewnętrzny	✓	wymagane części metalowe składowane.

DODATKOWO DOKONANO KONTROLI			sprawne technicznie	do wymiany	do naprawy	naprawiono	nie dotyczy	Uwagi	
1	dozowanie	pompa, elektrozawór	✓						
		rurki, filtry	✓						
2	układ jezdny	silnik napędowy					✓		
		szczotki węglowe					✓		
		most napędowy					✓		
		koło jezdne / stan ogumienia		✓					odczyt bieżnik
		układ kierowniczy - smarowanie						✓	
3	układ ssący	mechanizm hamulcowy					✓		
		okładziny hamulcowe / tarcze hamulcowe					✓		
3	układ ssący	silnik ssący		✓				głośno pracuje	
		szczotki węglowe	✓						
		sondy, filtry	✓						
	gumy dyszy		✓					kitka ssawy.	
4	układ szczotek	mechanizm ssawy			✓			ssawa do kapitalnego remontu	
		usuniecie luzów, regulacja							
4	układ szczotek	silnik szczotek	✓						
		szczotki węglowe	✓						
		pasek napędowy, napinacz, łożyska	✓						wykonaj przegląd modułu sterowania
		uszczelnienie, tarcze	✓						
5	układ elektryczny	mechanizm szczotek			✓				
		usuniecie luzów, regulacja							
		bezpieczniki	✓						
5	panel sterujący	przewody, połączenia	✓						
		przełączniki, stacyjka					✓		
		połączenia, poziom wody destylowanej			✓				niski stan pojemności pomiar miedzi w opor. pływ.
6	wygląd zewnętrzny	akumulatory						stan starcia	
		obudowy							
		pokrywy	✓						
6	wygląd zewnętrzny	rury spustowe		✓					

Podpis oraz pieczęć technika	Pieczęć Klienta oraz imię i nazwisko osoby odbierającej usługę
<p>TIP SERWIS TECHNIK SERWISU DARZYŃSKI TEL. 690 075 404</p> <p>data... 29.02.2016</p>	<p>data... 29.02.2016</p>

Maszyna do kapitalnego remontu.